磁致伸缩线性位移传感器

D系列高性能磁致伸缩位移传感器

DRB 系列 选型表

- 坚固可靠工业用位移传感器
- -线性测量,绝对值输出
- LED指示灯诊断功能
- 非接触测量,没有磨损
- 非线性度达0.01%
- 重复精度达0.001%
- 模拟量 SSI

行业应用

APPLICATION



















参数 规格

输入

测量数据 位置(绝对值)

测量范围 耐压外管:50-3000 mm

输出

电压 0~10 Vdc, 10~0 Vdc (控制器最低负载: > 5k ohms) 电流 4(0)~20 mA或 20~4(0) mA(最小/大负载: 0/500 Ohms)

精度

位置测量:

滞后 <10μm

更新时间 1.0ms (行程 <1000 mm) / 2.0 ms (行程 <2000 mm)/ 3.0 ms (行程 <3000 mm)

工作条件

磁铁速度 任意 工作温度 - 40 至 +75 °C 湿度/露点 湿度 90%, 不能结露

保护 耐压外管: IP67 或 IP68(选配直出电缆)

冲击指标 100 g (单一冲击) 振荡指标 15 g / 10 - 2000 Hz

参数 规格

输入

测量数据 位置

测量范围 耐压外管:50-3000 mm

输出

介面 SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号(RS422) 数据格式 二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位

数据长度 8~32 位

精度

分辨率 位置:0.5/1/2/5/10 μm 等 非线性度 满量程的 <±0 01% (最小 ±50 μm) 重复精度 <满量程的 ± 0.001% (最小 ± 1 μm)

温度系数 <30ppm/°C 滞后 <10µm

工作条件


磁铁速度 任意 工作温度 -40 至 +75 °C

湿度 / 露点 湿度 90%, 不能结露 保护 铝成型外壳: IP65


耐压外管: IP67 IP68(如选配直出电缆)


冲击指标100 g (单一冲击)振荡指标15 g / 100 - 2000 Hz


出线形式: 航空插座



出线形式:直出线缆








任何安装位置

安装简单

安装空间小

传感器带有安装法兰的耐 压不锈钢圆管通过

6个M6 x 16的螺钉 穿过电子头的螺孔进行固 定。利用一个15 x 2 的 O 型 密封圈和固定圈作紧压密 封。



位置磁铁


为了精确测量位置,用非导磁固定装置(螺丝, 支撑物等)固定磁铁。 载体为导磁材料时,注 意安装磁铁需要最小5mm 厚的非导磁垫片和非导 磁螺丝。注意右侧插图 所示的最小安装尺寸。

注意:

假如在应用安装上有可能导致直出电缆受到破坏的话,用户请选用接头连接方式。传感器的电子部分与直出电缆都是以完全嵌入式固定在电子头圆盘内,对电子模块进行修理是不可能的,如出现问题传感器必须整个更换。

液压安装图例

利用一个杆状衬套(如:特氟隆)来防止磁铁和传感器杆之间的摩擦。活塞杆里的孔取决于液压和速度等。孔径不能小于13mm。不能超过700 bar 的峰值压力。



D - RB系列

接线图	针号	线色	功能
	1	黄	第一组输出:
(686) (486)			4~20,20~4
	2	灰	直流地(电压电流回路)
G	3	粉红	第二组输出:
八针公接头针脚排列 (面向传感器头方向)			10 ~ 0
	5	绿	0 ~ 10
	6	蓝	直流地(0 Vdc)
	7	棕	+24 Vdc 供电 (-15 / +20%)

6 7	_
(0 0)	
(40a)	
按处针是排列	

接头针号排列
(面向传感器头)

针号	线色	功能
1	灰	(-)数据
2	粉红	(+)数据
3	黄	(+)时钟
4	绿	(-)时钟
5	棕	+24 Vdc 供电
6	白	0 Vdc
7		不接


接线图
6 6 6 4 2 6


八针公接头针脚排列 (面向传感器头方向)

针号	线色	功能
1	黄	(+)时钟
2	灰	(+)数据
3	粉红	(-)时钟
5	绿	(-)数据
6	蓝	直流地(0 Vdc)
7	棕	+24 Vdc 供电 (-15 / +20%)

标准位置磁铁(不附送,请另购)

隔磁垫片尺寸同磁环,厚度5mm





CH-4

标准磁铁(不附送,见附录)

位置磁铁

环形磁铁 U形磁铁 滑块磁铁 连接类型 8针母插头 8针母插头M16,90度直角

